

G40, G50, G40 Air y G50 Air

Una pantalla de soldadura y pulido con inclinación frontal



La G40 y G50 es una pantalla combinada de soldadura y pulido; la G40 incluye un cristal mineral pasivo y la G50 un filtro de oscurecimiento automático (ADF), niveles de oscurecimiento DIN 9-13 y visera abatible. La lente de plástico grande ofrece al soldador un campo de visión completo cuando la visera está plegada hacia arriba. Las pantallas disponen de la puntuación B en la clasificación de resistencia al impacto, lo que significa que están homologadas para ser utilizadas en el pulido.

- Carcasa ligera
- Opciones de oscurecimiento automático/fijo
- Visera de pulido interior de gran tamaño (transparente)
- Casco cómodo
- Opción de respirador con PAPR de ESAB

Visite esab.com para más información.

Proceso

- SMAW/MMA (varilla)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Pulido
- Oxicorte
- Corte por plasma
- PAW: soldadura de arco por plasma



Visera interior de gran tamaño



G40/G50 Air


G40, G50, G40 Air y G50 Air

Especificaciones

Modelo	G40	G50
Área de visión	60 x 110/90 x 110	97 x 47 mm (3,8" x 1,85")
Oscurecimiento de la visera	DIN 10	9-13 automático
Fuente de alimentación	Pila solar, no es necesario cambiarla	
Clasificación	1/1/1/2	
Peso de la pantalla estándar	700 g	730 g
Peso de la pantalla versión Air	870 g	890 g

Información de pedido

G40 60 x 110	0700000436
G40 90 x 110	0700000437
G50 9-13	0700000438
G40 Air 60 x 110	0700000439
G40 Air 90 x 110	0700000440
G50 Air 9-13	0700000441
1. Carcasa principal G30, G40 y G50	0700000515
2. Visera interior de gran tamaño G30, G40 y G50, transparente	0700000501
3. Lente frontal G40 y G50	0700000517
4. Cristal mineral G40 60 x 110	0160292003
4. Cristal mineral G40 90 x 110	0760031633
5. Portales G40 y G50	0700000518
6. G50 ADF	0700000523
7. Soporte G40 90 x 110 y G50	0700000519
7. Soporte G40 60 x 110	0700000520
8. Junta para cristal mineral G40 60 x 110 y 90 x 110	0700000521
9. Casco	0700000415
10. Casco con conducto de aire	0700000420
11. Junta para cabeza y rostro para G30, G40 y G50	0700000951
Cinta de transpiración para aire	0700000274



ESAB / esab.com

